

**Wykonawcy postępowania
156/ZO/COV/ 2020**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań.

Pytanie

pakiet nr.4 (Piotrków Tryb) instalacja tlenu medycznego

Czy po wpięciu w istniejącą instalację O₂, oraz biorą pod uwagę dalszą rozbudowę instalacji tlenu- obecne źródła tlenu -reduktory posiadają wystarczającą wydajność?

— Czy nie osłabi to wydajności obecnego systemu tlenu?

Wyjaśnienia

Zamawiający przekazuje informacje: należy uwzględnić wymianę 2 szt. reduktorów do tlenu nowe reduktory tlenowe powinny być o wydajności nie mniejszej niż 160m³/h dla każdego z nich. Reduktory powinny być zgodne z PN-EN ISO 10524-1

Dyrektor ds. Operacyjnych



Jarosław Jermalonek